



CONFORMITÉ ET QUALITÉ SELON CBR LASER

Les trous trop petits pour être percés seront gravés uniquement. Vous pouvez voir nos capacités au :

- Coupe laser : www.cbrlaser.com/fr/decoupage-laser
- Coupe au plasma : www.cbrlaser.com/fr/decoupage-plasma
- Oxycoupe : www.cbrlaser.com/fr/oxycoupage
- Plasma-drill : www.cbrlaser.com/fr/plasma-drill

Les tolérances applicables seront toujours celles de CBR Laser. Si vous avez des tolérances inférieures aux nôtres, elles ne seront pas respectées. Vous pouvez consulter nos tolérances et nos capacités au :

- Coupe laser : www.cbrlaser.com/fr/decoupage-laser
- Coupe au plasma : www.cbrlaser.com/fr/decoupage-plasma
- Oxycoupe : www.cbrlaser.com/fr/oxycoupage
- Plasma-drill : www.cbrlaser.com/fr/plasma-drill

Si les dimensions, pour un rayon demandé, ne correspondent pas à celles des outils de pliage que nous avons en main (poinçon et matrice), nous effectuerons le pliage avec les outils qui donneront les résultats se situant le plus près possible des mesures souhaitées. Vous pouvez voir nos capacités au : www.cbrlaser.com/fr/pliage

CBR Laser ne se tient pas responsable des mauvaises dimensions obtenues à la suite de calculs erronés au départ par le client (mauvais calcul du déplié, rayon non réaliste, etc).

CBR Laser offre une garantie de remplacement uniquement sur ses produits et services.

CBR Laser ne se porte aucunement responsable du matériel et/ou du service d'un tiers.

Suite à la réception de marchandises provenant de CBR Laser, vous avez 72 heures pour inspecter la qualité / quantité. Dépassé ce délai, aucune réclamation ne sera considérée.

Pour recevoir les certificats de conformité du matériel (mill test), vous devez en faire la demande écrite à mtr@cbrlaser.com uniquement après avoir reçu votre commande chez vous.

Prendre note qu'aucun prix ne sera donné par téléphone.

Prendre note que les frais de transport ne sont jamais inclus.



NOTES IMPORTANTES

Délais de production

Pour connaître les délais de production, veuillez contacter le département de production.

production@cbrlaser.com ou 1 877 354-7011

Frais de transport

Pour connaître les frais de transport, veuillez contacter le département des transports.

transport@cbrlaser.com ou 1 877 354-7011

Commande :

Votre commande doit mentionner clairement chacune des opérations à effectuer.

Veuillez envoyer le bon de commande, les dessins de production et la soumission correspondante à production@cbrlaser.com

Tolérances :

En cas de divergence entre les tolérances de vos dessins et les nôtres, les tolérances et standards reconnus internationalement (ASTM, ASME) et/ou (selon le cas) de CBR Laser seront appliqués.

Apprenez-en plus à notre sujet en consultant notre site web : www.cbrlaser.com